



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области  
Московская область, г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области  
143400 Московская область, г. Красногорск, ул. Райцентр, д. 14-а, телефон: (495) 562-00-54, 561-03-40,  
факс: (495)561-03-40

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 216/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: обществу с ограниченной ответственностью «Международная школа»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №216 от «09» ноября 2021года  
в период с «15» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021 г.

государственным инспектором городского округа Красногорск по пожарному надзору,  
инспектором отдела надзорной деятельности по городскому округу Красногорск старшим  
лейтенантом внутренней службы Строевым А.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ООО  
«Международная школа» Ежова М.С.  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о
-------	---------------------------------------	---	-----------------	-----------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
1.	<p>На имеющихся противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания</p> <p>Необходимо:</p> <p>1. На имеющихся противопожарных дверях установить устройства для самозакрывания</p>	<p>что является нарушением п. 14,24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.06.2022	
2.	<p>В подвальном этаже допускается организация производственных участков, мастерских, а также хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов</p> <p>Необходимо:</p> <p>1. В подвальном этаже не допускать организацию производственных участков, мастерских, а также хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов</p>	<p>что является нарушением п. 16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.06.2022	
3.	<p>При организации хранения в подвальном этаже, расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра</p> <p>Необходимо:</p> <p>1. При организации хранения в подвальном этаже, расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров выполнить не менее 0,5 метра</p>	<p>что является нарушением п. 288 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.06.2022	
4.	<p>В подвальном помещении №А014 допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков</p> <p>Необходимо:</p> <p>1. В подвальном помещении №А014 не допускать эксплуатацию светильников без защитных колпаков</p>	<p>что является нарушением п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.06.2022	
5.	В спортивном зале у	что является нарушением	01.06.2022	

	<p>пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособность и эффективность обнаружения загорания</p> <p>Необходимо: 1. В спортивном зале у пожарных извещателей предусмотреть защитную конструкцию, не нарушающую их работоспособность и эффективность обнаружения загорания</p>	ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.13 СП 5.13130.2009		
6.	<p>Коридор подвального этажа не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре</p> <p>Необходимо: 1. Коридор подвального этажа оборудовать вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре</p>	что является нарушением ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.06.2022	
7.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещений для пребывания более 15 человек (групповые, спортивный зал, раздевалки) составляет менее чем 1,2 метра (по факту 0,78-1,12 метра)</p> <p>Необходимо: 1. Ширину эвакуационных выходов из помещений для пребывания более 15 человек (групповые, спортивный зал, раздевалки) выполнить не менее чем 1,2 метра</p>	что является нарушением ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2022	
8.	<p>Ширина лестничного марша составляет менее чем 1,35 метра (по факту 1,2 метра)</p> <p>Необходимо: 1. Ширину лестничного марша выполнить не менее чем 1,35 метра</p>	что является нарушением ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009, п.4.4.1 СП 1.13130.2020	01.06.2022	
9.	<p>При выходе из подвального этажа непосредственно наружу, на лестничной клетке, отсутствуют перила. На указанной лестнице</p>	что является нарушением ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4, п. 4.4.4 СП	01.06.2022	

	<p>допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стены на высоте менее чем 2,2 метра от уровня площадки</p> <p>Необходимо: 1. При выходе из подвального этажа непосредственно наружу, на лестничной клетке, установить перила. На указанной лестнице не допускать установку радиатора отопления, выступающего из плоскости стены на высоте менее чем 2,2 метра от уровня площадки</p>	1.13130.2009, п.4.3.5, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020		
10.	<p>Объект защиты не оборудован внутренним противопожарным водопроводом</p> <p>Необходимо: 1. Объект защиты оборудовать внутренним противопожарным водопроводом</p>	<p>что является нарушением ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 табл.1 СП 10.13130.2009, табл. 7.1 СП 10.13130.2020.</p>	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ООО «Международная школа»

Ежова М.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор

городского округа Красногорск по пожарному надзору.

инспектор ОНДиПР по городскому округу Красногорск

УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

старший лейтенант внутренней службы

Строев А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«26» ноября 2021 года